

NERASTAVLJIVE VEZE I SPOJEVI

Zakovični spojevi

Zakovice s poluokruglom glavom


- za čelične konstrukcije (HRN M.B3.021-1984), (lijevi dio slike)
- za kotlove pod tlakom (desni dio slike)

Nazivni promjer (sirove) zakovice d

Promjer zakovane zakovice d_1

$$\text{Presjek zakovane zakovice } A = \frac{d_1^2 \cdot \pi}{4}$$

Dimenzije zakovica se vide u donjoj tablici. Duljina sirove zakovice l ovisi o ukupnoj debljini limova l_1 .



Proračun zakovičnih spojeva

Zakovice računamo s obzirom na presjek A u zakovanom stanju, tj. prema promjeru rupe d_1 , što je zakovica pri zakivanju gotovo sasvim ispunji.


Sila F , koju može prenosi limena traka debljine s i širine, jednake razmaku t među zakovicama u redu, je

$$F = (t - d_1) \cdot s \cdot \delta_{dop} = A \cdot \tau_{s,dop} = d_1 \cdot s \cdot p_{dop}$$

gdje su: δ_{dop} - dopušteno vlačno naprezanje zakovice

$\tau_{s,dop}$ - dopušteno smično naprezanje zakovice

p_{dop} - dopušteni bočni pritisak (između zakovice i lima).



Zavari

Oblici zavarenih spojeva (HRN C.T3.001-1971)



Suceoni
spoj




Preklopni
spoj




Prilezni
spoj



T-spoj



Krizni
spoj




Trokraki
spoj



Ugaoni
spoj








Prirubni
suceoni
spoj



Prirubni
ugaoni
spoj

Vrste šavova i njihovi znakovi (HRN C.T3.011-1986)

Naziv sava	Presjek	Znak
I-sav		II
V-sav		V
Polovicni V-sav		/
Y-sav		Y
Polovicni Y-sav		Y
U-sav		U
Polovicni U-sav		U
X-sav		X
Korijenski zavar		—

Naziv sava	Presjek	Znak
Sav iz priruba		J
Kutni sav		△
Koritasti sav		□
Tockasti sav		○
Kolutni sav		○










Dopunske oznake za oblik površine šava:

ravna: -

ispupčena: ∩


udubljena: ∪

Označavanje zavara na crtežima - strelicom

Prikaz	Oznacavanje	
 	 	nad crtom strelice, ako je tjeme zavara na strani strelice
 	 	pod crtom strelice ako je tjeme zavara na suprotnoj strani strelice
 	 	kroz crtunstrelice, ako je zavar na prekrivenim plohama spoja

Proračun zavarenih spojeva


Naprezanja na vlak (tlak) δ zbog djelovanja sile F i naprezanje na savijanje δ_f zbog djelovanja momenta M iznose u osnovnim slučajevima zavarenih spojeva debljine zavara a i duljine l :



$$\delta = \frac{F}{a \cdot l}$$

$$\delta_f = \frac{6 \cdot M}{a^2 \cdot l}$$

Naprezanja u dvostranim zavarima:



$$\delta = \frac{F}{a_1 \cdot l_1 + a_2 \cdot l_2}$$

$$a_1 = a_1' + a_1''$$

$$\delta_f = \frac{M}{W}$$

$$a_2 = a_2' + a_2''$$

Dopuštena naprezanja u zavaru $\delta_{dop\ zav}$ znatno su manja od normalnih dopuštenih naprezanja

$$\delta_{dop} : \delta_{dop\ zav} = \alpha \cdot \delta_{dop}$$

Koeficijent zavarivanja α veoma ovisi o statičkom i dinamičkom opterećenju, vrsti zavarenog spoja i izvedbi zavara. Njegove su vrijednosti približno u slijedećim granicama:

Pri običnoj izvedbi zavarenog spoja te se vrijednosti mogu smanjiti i do 50%.

Stezni spojevi


Stezne spojeve dobivamo navlačenjem obruča unutarnjeg promjera d_2 na rukavac većeg vanjskog promjera D_1 , i to - obično - hlađenjem rukavca i zagrijavanjem obruča.

Relativna deformacija ε rukavca i obruča (s obzirom na prvobitni promjer rukavca) iznosi:

$$\varepsilon = \frac{D_1 - d_2}{D_1} = \frac{\Delta d}{D_1}$$

Pritisak p na plohi između rukavca i obruča u stegnutom stanju ovisi o dopuštenim naprezanjima u rukavcu $\delta_{1\ dop}$ i obruču $\delta_{2\ dop}$:

$$p \leq \frac{\delta_{1\ dop} \cdot \left[1 - \left(\frac{d_1}{D_1} \right)^2 \right]}{2} \quad p \leq \frac{\delta_{2\ dop} \cdot \left[1 - \left(\frac{d_2}{D_2} \right)^2 \right]}{2}$$



Po Hookeovu zakonu vrijedi za rukavac i obruč

$$\frac{\varepsilon}{p} = \frac{1}{E_1} \cdot \left[\frac{1 + \left(\frac{d_1}{D_1} \right)^2}{1 - \left(\frac{d_1}{D_1} \right)^2} - \frac{1}{m_1} \right] + \frac{1}{E_2} \cdot \left[\frac{1 + \left(\frac{d_2}{D_2} \right)^2}{1 - \left(\frac{d_2}{D_2} \right)^2} - \frac{1}{m_2} \right]$$

gdje su: E_1 i E_2 - moduli elastičnosti za rukavac i obruč, m_1 i m_2 - Poissonovi koeficijenti za rukavac i obruč.

Stezna deformacija

$$\Delta d = D_1 \cdot p \cdot \left(\frac{\varepsilon}{p} \right)$$

Temperaturne razlike, potrebne pri navlačenju:

Hladijanje rukavca za temperaturnu razliku $T_0 - T_1$ uzrokuje suženje rukavca za Δd_1 dok zagrijavanje obruča za temperaturnu razliku $T_2 - T_0$ uzrokuje proširenje obruča za Δd_2 :

$$\Delta d_1 = \alpha_1 \cdot D_1 \cdot (T_0 - T_1) \quad \Delta d_2 = \alpha_2 \cdot d_2 \cdot (T_2 - T_0)$$

gdje su: T_0 - temperatura okoline, T_1 - temperatura ohlađenog rukavca, T_2 - temperatura zagrijanog obruča, α_1 i α_2 - koeficijenti temperaturnog rastezanja rukavca i obruča (v. str. 158).

Ukipna promjena promjera treba biti veća od tražene stezne deformacije

$$\Delta d_1 + \Delta d_2 > \Delta d$$

Prijenosna sila F steznog spoja je

$$F = \mu \cdot D_1 \cdot \pi \cdot l \cdot p$$

gdje je l duljina korisne prijenosne površine rukavca.

Koeficijent trenja μ na plohi između rukavca i obruča u stegnutom stanju iznosi 0,05...0,19 (za srednje tvrdi čelik oko 0,16).

Prijenosni moment M_t steznog spoja je


$$M_t = \frac{d_2}{2} \cdot F$$

Rastavljivi spojevi

Spojevi klinovima

Razlikujemo klinove (s nagobim 1:100) i pera.

Klinovi



Pera



d - promjer osovine

b - širina klina, pera

h - visina klina, pera

dubina utora:

t - na osovini

t_1 - na glavini za klinove

t_2 - na glavini za pera

Osnovni standardizirani klinovi i pera


prema HRN:

Klinovi (HRN M.C2.020 - 1957). - *Plosnati klinovi* (HRN.M.C2.021 - 1957). - *Pera, visoka* (HRN M.C2.060 - 1957). - *Pera, niska* (HRN M.C2.061 - 1957).

Utorni spojevi

Utorni spojevi s ravnim bokovima (HRN M.C1.410 - 1958)

Unutarnji promjer	d
Vanjski promjer	D
- za laku izvedbu	D_1
- za srednju izvedbu	D_2
Širina utora	b
Broj utora	n



Spojevi svornjacima i zaticima

Svornjaci

Standardizirani promjeri d

3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30
32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

Obrađeni svornjaci bez glave (HRN M.C3.040 - 1954) $d = 3 \dots 100\text{mm}$

Obrađeni svornjaci s malom glavom (HRN M.C3.020 - 1954) $d = 3 \dots 100\text{mm}$

Poluobrađeni svornjaci s velikom glavom (HRN M.C3.021 - 1954) $d = 6 \dots 100\text{mm}$

Poluobrađeni svornjaci s malom glavom (HRN M.C3.022 - 1954) $d = 5 \dots 100\text{mm}$

Zatici

Standardizirani promjeri d

0,6	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
-----	-----	---	-----	---	-----	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Cilindrični zatici

- u tolerancijskom polju h 8 (HRN M.C2.201 - 1952) $d = 0,8 \dots 50\text{mm}$

- u tolerancijskom polju h 11 (HRN M.C2.202 - 1952) $d = 0,8 \dots 50\text{mm}$

- u tolerancijskom polju m 6 (HRN M.C2.203 - 1952) $d = 1 \dots 50\text{mm}$

Zakaljeni cilindrični zatici (60 HRC)

- u tolerancijskom polju m 6 (HRN M.C2.204 - 1952) $d = 0,8 \dots 20\text{mm}$

Konični zatici (1:50), (promjer d mjeri se na užem kraju) (HRN M.C2.205 - 1952) $d = 0,6 \dots 50\text{mm}$